



Hoja de especificaciones



Proteja a los trabajadores, reduzca las falsas alarmas e invierta menos tiempo en la gestión de su flota de detectores de gases con el Tango® TX2.

El Tango TX2 es el monitor de dos gases más exacto, con sensores individuales que aumentan la precisión de las alarmas. Una batería reemplazable con un tiempo de funcionamiento de dos años simplifica la gestión de detección de gases al eliminar la necesidad de una infraestructura de carga.

#### CONFIGURACIONES DE LOS INSTRUMENTOS

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
TX2-12011	Tango TX2, CO, H2S, inglés
TX2-14011	Tango TX2, CO, NO2, inglés
TX2-15011	Tango TX2, CO, SO2, inglés
TX2-1G011	Tango TX2, CO, CO/H2 bajo, inglés
TX2-24011	Tango TX2, H2S, NO2, inglés
TX2-25011	Tango TX2, H2S, SO2, inglés
TX2-2G011	Tango TX2, H2S, CO/H2 bajo, inglés
TX2-45011	Tango TX2, NO2, SO2, inglés
TX2-4G011	Tango TX2, NO2, CO/H2 bajo, inglés
TX2-5G011	Tango TX2, SO2, CO/H2 bajo, inglés

#### ACCESORIOS

18109330-ABC	DSX™ Docking Station para Tango TX2 A – Modo DSX: 0 = DSX independiente, 1 = DSXi conectada a la nube, 2 = DSX-L servidor local B – Cantidad de puertos de entrada de gas: 3 = 3 puertos, 6 = 6 puertos C – Tipo de cable de alimentación: 1 = Norteamérica, 2 = Europa, 3 = Australia, 4 = RU
17154367	Batería de repuesto
18109171	Funda flexible de nailon, negra
18109239	Funda flexible de nailon, naranja seguridad
18109218	Kit de protección antipolvo, paquete de 5
18109230	Kit de protección contra el agua, paquete de 5
18109238	Kit de recipiente y tubería de calibración
17154484	Presilla para suspensión
17154915-0	AlarmAmp, negro
17154915-1	AlarmAmp, naranja seguridad

\* Estas especificaciones se basan en los promedios de rendimiento y pueden variar según el instrumento.

\*\* Las temperaturas de funcionamiento superiores a 50 °C (122 °F) pueden provocar una precisión reducida del instrumento. Las temperaturas de funcionamiento inferiores a -20 °C (-4 °F) pueden provocar una precisión reducida del instrumento y pueden afectar el rendimiento de la pantalla y de la alarma.

Patente N.º 9,064,386 – AlarmAmp™

**INDUSTRIAL  
SCIENTIFIC**

[www.indsci.com](http://www.indsci.com)

Rev 0121 1-800-DETECTS (338-3287) | [info@indsci.com](mailto:info@indsci.com) | [+65-6561-7787](tel:+65-6561-7787) | [info@ap.indsci.com](mailto:info@ap.indsci.com) | [+33 \(0\)1 57 32 92 67](tel:+33(0)157329267) | [info@eu.indsci.com](mailto:info@eu.indsci.com)

AMÉRICA

Teléfono: +1-412-788-4353

[www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)



ASIA PACÍFICO

Teléfono: +65-6561-7377

Fax: +65-6561-7787 | [info@ap.indsci.com](mailto:info@ap.indsci.com)

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ASIA

Teléfono: +33 (0)1 57 32 92 61

Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | [info@eu.indsci.com](mailto:info@eu.indsci.com)