

GUANTE DE LÁTEX TRX - CALIBRE 35

El guante de LÁTEX INDUSTRIAL de la marca TRX es un equipo de protección personal diseñado para trabajo pesado. Fabricado con látex natural de alta calidad, presenta un diseño ergonómico que minimiza la fatiga de las manos durante su uso prolongado. Cuenta con un borde enrollado para evitar la entrada de sustancias al interior del guante y un acabado texturizado para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Compuesto 100% de látex natural.
- Color: Interior Negro / Exterior: Negro.
- Calibre: 35.
- Largo del guante: 12" +/-.
- Tallas disponibles: 8 = M / 9 = L.
- Embalaje: 12 pares / Caja: 120 pares.

Empaque por par:



CERTIFICACIONES:



APLICACIONES:

Construcción, metalurgia, agroindustria, floricultura, clasificación y manejo de productos químicos, metalmecánica, mantenimiento, limpieza de fachadas, entre otros.



CÓDIGO

GUANTE LATEX C35 # T.8 13412001-02

CÓDIGO

GUANTE LATEX C35 # T.9 13412001-03

« Producto Distribuido por Fagy Perú »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

GUANTE DE LÁTEX TRX - CALIBRE 35

RECOMENDACIONES:

- Lave los guantes con abundante agua y séquelos cuidadosamente con un paño después de cada uso.
- Evite exponer los guantes directamente al sol por períodos prolongados.
- Mantenga los guantes alejados de productos derivados del petróleo.
- Considere que los guantes tienen un uso limitado en el tiempo, el mantenimiento y uso adecuado pueden prolongar su vida útil.

Es importante que el usuario revise detalladamente las especificaciones técnicas del producto para asegurarse de que se ajustan a sus necesidades y los riesgos específicos de su actividad.

PRECAUCIONES:

Este producto contiene látex 100% natural, lo que podría causar una reacción alérgica en algunas personas. Si así ocurre, descontinúe de inmediato su uso y consulte a un médico.

GARANTÍA:

La garantía cubre únicamente los daños de fabricación, siempre que el producto no haya sido utilizado. La presente garantía no aplica para efecto ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Al concluir las actividades, retire sus guantes y voltéelos, tomando el puño de adentro hacia afuera. Este proceso permite la ventilación y secado de la parte interior, evitando la proliferación de hongos y bacterias. Esta práctica simple contribuye a mantener la higiene y prolongar la vida útil de los guantes.

